

26消第494号
平成26年9月2日

一般社団法人愛媛県L P ガス協会長 様

愛媛県県民環境部防災局
消防防災安全課長



液化石油ガス用小型自動切替式調整器のガス微少漏えい発生の
可能性について

このことについて、別添のとおり経済産業省から通知がありましたので、貴
会員への周知をお願いします。

担当

愛媛県県民環境部防災局

消防防災安全課 保安係 富士

TEL : 089-912-2320

経 済 産 業 省

26 製 安 第 18 号

26 商 ガ 安 第 18 号

平成 26 年 8 月 28 日

愛媛県民環境部防災局
消防防災安全課長 殿

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課長
経済産業省商務流通保安グループガス安全室長

液化石油ガス用小型自動切替式調整器のガス微少漏えい発生の可能性について（注意喚起）

上記の件について、経済産業省は別添のとおり、液化石油ガス用小型自動切替式調整器からガス微少漏えい発生の可能性があることから注意喚起を行うこととしました。

つきましては、貴職におかれましても、管轄下の液化石油ガス販売事業者に対する指導をよろしくお願いいたします。



経 済 産 業 省

26 製 安 第 18 号

26 商 ガ 安 第 18 号

平成26年8月28日

一般社団法人全国LPガス協会会長 殿

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課長

経済産業省商務流通保安グループガス安全室長

液化石油ガス用小型自動切替式調整器のガス微少漏えい発生の可能性について（注意喚起）

本件については、平成26年8月27日、I・T・O株式会社から当省に対し、液化石油ガス用小型自動切替式調整器の中圧ダイヤフラムに使用するゴム材について、使用後2～3年程度で亀裂が生じ、ガス微少漏えいが発生するおそれがあるため、同社製の調整器（型番：AXS-8B及びTAXS-8B）の製品自主回収を開始する旨の報告がありました。このため、当省から同社に対し、早期回収等を指示しているところです。

なお、8月28日、I・T・O株式会社より不具合品の販売先であるLPガス販売事業者に対し、別紙のとおり周知しているところです。

つきましては、貴団体傘下の液化石油ガス販売事業者に対し、本件について周知し、当該製品の早期交換に努め、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律における技術上の基準（施行規則第18条第20号イ）に不適合とならないよう注意喚起します。

経済産業省

26 製安第 18 号

26 商ガ安第 18 号

平成 26 年 8 月 28 日

日本液化石油ガス協議会会長 殿

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課長
経済産業省商務流通保安グループガス安全室長

液化石油ガス用小型自動切替式調整器のガス微少漏えい発生の可能性について（注意喚起）

本件については、平成 26 年 8 月 27 日、I・T・O 株式会社から当省に対し、液化石油ガス用小型自動切替式調整器の中圧ダイヤフラムに使用するゴム材について、使用後 2～3 年程度で亀裂が生じ、ガス微少漏えいが発生するおそれがあるため、同社製の調整器（型番：AXS-8B 及び TAXS-8B）の製品自主回収を開始する旨の報告がありました。このため、当省から同社に対し、早期回収等を指示しているところです。

なお、8 月 28 日、I・T・O 株式会社より不具合品の販売先である LP ガス販売事業者に対し、別紙のとおり周知しているところです。

つきましては、貴団体傘下の液化石油ガス販売事業者に対し、本件について周知し、当該製品の早期交換に努め、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律における技術上の基準（施行規則第 18 条第 20 号イ）に不適合とならないよう注意喚起します。

平成 26 年 8 月
I・T・O株式会社
品質保証部

お詫びとお願い

小型自動切替式調整器の取替のお願い

平素は格段のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社にて製造販売いたしました小型自動切替式調整器の一部の製品におきまして、中圧ダイヤフラムの不具合が発生し、少量のガス漏れが発生する場合がありますことが判明いたしました。

中圧ダイヤフラムの不具合原因につきましては、現在鋭意調査中ではありますが、下記対象製品につきましては、代替品との取替をお願い申し上げる次第でございます。

お客様には大変なご迷惑をお掛け致しまして、深くお詫び申し上げますと共に、ご協力を賜りたく伏してお願い申し上げます。

詳細につきましては、弊社営業員からご説明申し上げます。

お問い合わせ窓口

対策本部 受付時間: 8:30~17:30

TEL: 072-981-3781

※電話番号はおかけ間違いのないようお願いいたします

1. 【取替対象製品】

小型自動切替式調整器(型式:AXS-8Bシリーズ及びTAXS-8Bシリーズ)

2. 【取替対象製造番号】

1008109~1212105

(2010年8月19日から2012年12月10日生産分)

3. 【対象品の見分け方】

型式:AXS-8B




I、【対象製造番号】1008109～1010109

製造番号は中圧キャップに刻印しています。

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1009101

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0123



II、【対象製造番号】1010110～1212105

製造番号はカバーに刻印しています。

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1011106

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0123

型式:TAXS-8B




Ⅲ、【対象製造番号】1009103～1010109

製造番号は中圧キャップに刻印しています。

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1010106

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0452



Ⅳ、【対象製造番号】1010112～1212105

製造番号はカバーに刻印しています。

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1012105

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0123